Ficha técnica

ALPES · El software universal para controlar sus bancos fotométricos y colorimétricos.

Controla tu equipo, coordina movimientos y sincroniza tus mediciones. ALPES organiza su banco completo: fotómetros, colorímetros, fuentes de alimentación para los productos probados, ejes de movimiento y láseres de alineación. Sincroniza tus pruebas, crea tus mapas y analiza los resultados con los estándares integrados.



Preparándose para la prueba · a la explotación de los resultados.

Productos y criterios de control.

Organiza tus productos, sus funciones y sus secuencias. Gestionar puntos, zonas y umbrales en la base de datos ALPES-DBE.

Control y automatización

Solicite fotómetros, colorímetros, fuentes de alimentación para productos de prueba, ejes de movimiento y láseres de alineación. Sincronice el posicionamiento, el encendido del producto y las mediciones para ejecutar sus secuencias y mapas.

Resultados y cumplimiento

Evalúe métricas según criterios configurados, visualice resultados y exporte datos para análisis e informes.

Sus requisitos de control en el software.

ALPES combina las pruebas con una base de criterios reglamentarios y sus especificaciones. Preparas las secuencias adaptadas a tus productos y encuentras los resultados en el mismo entorno.

El alcance de los textos, sus versiones y las funciones disponibles se definen para su aplicación. El análisis del software de cumplimiento acompaña a las pruebas; no constituye aprobación.

La misma lógica, del desarrollo al control.

Fotometria

Mediciones puntuales, escaneos, búsqueda del máximo, análisis de estabilidad y corte según los medios disponibles.

colorimetria

Mediciones de color integradas en el curso de prueba, con una configuración de sensores y control adaptada a las necesidades.

Explotación de datos

Exportaciones para sus herramientas de análisis, incluidos Excel, texto e IES, según el tipo de medición y la configuración.