Technický list

TCM: měření barev přenosem

Charakterizujte barvu přenosem vzorků, jako jsou kapaliny, plasty nebo textilie, v závislosti na konfiguraci měření.



Spektrální a kolorimetrická kontrola ve výrobní lince

Měření v průchodu světla se zábleskovou lampou pro kontrolu barvy plastových fólií v průchodu světla během výroby. Komunikace OPC s výrobním systémem pro automatický přenos výsledků měření a sledování kontroly ve výrobní lince.

Světelný zdroj, délka optického vlákna a integrace se volí podle vaší aplikace.

Synchronizace záblesku a měření P4L

- Elektronické spouštění (trigger) pro synchronizaci záblesku lampy se snímáním spektra přístrojem P4L.
- Spektrální a kolorimetrická analýza v závislosti na konfiguraci.
- Proprietární software pro ovládání a provoz.
- Exchange rozhraní navržená podle potřeb instalace.

Vezměte v úvahu vzorek.

Materiál, prezentace produktu, podmínky příjmu a průmyslové prostředí definují konfiguraci, která se má použít.